

**FATALIDAD de MINA METALOIDE NO METALOIDE** - El 2 de mayo de 2009, un operador de cargadora de ruedas de 51 años de edad con 8 semanas de experiencia fue herido a muerte en una operación de superficie de arcilla. La víctima estacionó una cargadora de ruedas en una rampa de carga y fue atropellada por la máquina después de que él salió de ella.



### **Las Mejores Prácticas**

- Mantenga a las personas no autorizadas fuera de las cabinas del equipo móvil.
- Nunca deje el equipo móvil desatendido a menos que los controles estén colocados en la posición de estacionado y el freno de mano esté puesto.
- Baje el cubo a la tierra al estacionar el equipo móvil.
- Calce o gire las ruedas cuando se estacione en una cuesta.

Esta es la novena fatalidad reportada en el año civil 2009 en las industrias mineras metaloide y no metaloide. Desde esta fecha en 2008, hubo 7 fatalidades reportadas en estas industrias. Esta es la primera fatalidad por Acarreo Motorizado en 2009. Hubo 2 fatalidades por Acarreo Motorizado en el mismo período en 2008.